

NRW Beratungsstelle Sportstätten

Erhebung und Bewertung von Sporthallen der Stadt Porta Westfalica

Objekt Nr. 12

Einfach-Halle an der Grundschule Vennebeck

1. **Datum der Begehung:** 24.2.2009
2. **Teilnehmer:** Herr Mund, Frau Kammholz, Frau Grieger, Herr Müscher, Herr Lürsen (Hausmeister)
3. **Dimension der Sportflächen:** Einfach-Halle 15 x 27 m, 5,5 m hoch
4. **Jahr der Inbetriebnahme:** 1997
5. **Eigentümer und Betreiber:** Stadt Porta
6. **Zuständig für Instandhaltungsmaßnahmen:** Stadt Porta
7. **Reinigung der Halle:** durch städtisches Personal
8. **Schlüsselgewalt für Vereine:** nein
9. **Nutzer:** Schule und Sportvereine
10. **Praktizierte Sport- und Freizeitaktivitäten:** Schulsport/Freizeit- und wettkampforientierte Sportarten
11. **Benutzungstage und Benutzungszeiten:** montags bis freitags in der Regel bis 14.00/16.00 Uhr durch Schulen und von 14.00/16.00 Uhr bis 22.00 Uhr durch Sportvereine; samstags und sonntags auf Antrag durch Sportvereine
12. **Jahresöffnungszeit/ Einschränkungen:** In den Schulferien ist die Halle geschlossen.
13. **Standortsituation/ Erreichbarkeit:** Die Halle liegt zentral im Stadtteil Vennebeck an der dortigen Grundschule. Sie ist sowohl fußläufig als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem PKW gut zu erreichen.
14. **Wärmeversorgung:** Die Halle wird über die Heizzentrale der Grundschule versorgt. In der Sporthalle ist eine Deckenstrahlungsheizung eingebaut.
15. **Raumprogramm/ Raumzuordnung:** Die Halle entspricht der zur Bauzeit geltenden DIN 18032 und erfüllt alle Anforderungen sowohl des Schul- als auch des Vereinssports.
16. **Sportgeräteausrüstung:** Diese ist auch auf den heutigen Sportbetrieb abgestimmt. Die Geräte werden einmal jährlich durch eine externe Fachfirma inspiziert und gewartet.

- 17. Sporthallenboden/
Spielfeldmarkierungen:** Es ist ein flächenelastischer Sporthallenboden (Schwingboden) mit Linodur-Oberbelag eingebaut. An Spielfeldmarkierungen sind vorgesehen: Basketball, Volleyball, Tennis, Korbball und Hallenhandball (provisorisch).
- 18. Baulicher Zustand:** Die Geräteräume befinden sich an der Hallenstirnseite. Insgesamt ist die Halle in einem sehr guten Zustand.
- 19. Technischer Zustand:** keine Auffälligkeiten
- 20. Sonstiges:**
- 21. Zusammenfassung:** Die Halle befindet sich insgesamt in einem sehr guten sportfunktionalen und baulichen Zustand und hat keinerlei Sanierungsbedarf.
- 22. Bewertungsstufe:** Die Halle wird in Kategorie 1 eingestuft.



NRW Beratungsstelle Sportstätten

Erhebung und Bewertung von Sporthallen der Stadt Porta Westfalica

Objekt Nr. 13

Einfach-Halle an der Grundschule in Barkhausen

1. **Datum der Begehung:** 25.2.2009
2. **Teilnehmer:** Herr Mund, Frau Kammholz, Frau Grieger, Herr Nolte, Herr Schierbaum (Hausmeister)
3. **Dimension der Sportflächen:** Einfach-Halle 14 x 28 m, 5,5 m hoch
4. **Jahr der Inbetriebnahme:** 1964
5. **Eigentümer und Betreiber:** Stadt Porta
6. **Zuständig für Instandhaltungsmaßnahmen:** Stadt Porta
7. **Reinigung der Halle:** durch städtisches Personal
8. **Schlüsselgewalt für Vereine:** ja
9. **Nutzer:** Schule und Sportvereine
10. **Praktizierte Sport- und Freizeitaktivitäten:** Schulsport/Freizeit- und wettkampforientierte Sportarten
11. **Benutzungstage und Benutzungszeiten:** montags bis freitags in der Regel bis 14.00/16.00 Uhr durch Schulen und von 14.00/16.00 Uhr bis 22.00 Uhr durch Sportvereine; samstags und sonntags auf Antrag durch Sportvereine
12. **Jahresöffnungszeit/ Einschränkungen:** In den Schulferien ist die Halle geschlossen.
13. **Standortsituation/ Erreichbarkeit:** Die Halle liegt zentral im Stadtteil Barkhausen an der dortigen Grundschule. Sie ist sowohl fußläufig als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem PKW gut zu erreichen.
14. **Wärmeversorgung:** Die Halle wird ebenso wie das Schwimmbad und die Aula von der Heizzentrale der Grundschule mit Wärme versorgt, diese wird mit Gas betrieben. Die eigentliche Sporthalle wird mit Warmluft im Umluftverfahren beheizt und belüftet.
15. **Raumprogramm/ Raumzuordnung:** Die Halle entspricht im Wesentlichen der zur Bauzeit geltenden DIN 18032 und erfüllt damit auch noch die heutigen Anforderungen des örtlichen Schul- und Vereinssports.
16. **Sportgeräteausrüstung:** Diese ist auf den heutigen Sportbetrieb abgestimmt. Die Geräte werden einmal jährlich durch eine externe Fachfirma inspiziert und gewartet.

**17. Sporthallenboden/
Spielfeldmarkierungen:**

Es ist ein flächenelastischer Hallenboden (Schwingboden) mit Parkett-Oberbelag (Tropenholz) eingebaut. An Spielfeldmarkierungen sind vorhanden: Badminton, Hallenhandball (provisorisch) und Korbball (provisorisch).

Ein Bodendeckel im Sporthallenboden ist stark beschädigt und weist große Öffnungen auf. Dieser sollte umgehend repariert werden.

18. Baulicher Zustand:

Die Hauptfensterfronten der Halle (Kallwall-Lichtwände aus Kunststoff) sind in einem äußerst desolaten Zustand und müssen ausgetauscht werden. Die gesamten Fenster in diesem weiträumigen Gebäudetrakt müssen entsprechend der geltenden Energieeinsparverordnung erneuert werden. Das gesamte Flachdach des Dusch- und Umkleidetraktes muss gedämmt und saniert werden. Durch eine Außenfassadensanierung wäre der Energieverbrauch deutlich zu optimieren.

19. Technischer Zustand:

Die Lampen in der Sporthalle sind nicht ballwurfsicher und teilweise sehr stark beschädigt. Sie sind dadurch unsicher (hier können einzelne Elemente von der Decke zum Boden fallen und für die Benutzer eine Gefahr darstellen). Deshalb sind die Beleuchtungskörper umgehend auszutauschen.

In den Dusch- und Waschräumen fehlen die Zwangsentlüftungsanlagen, wodurch es bei mangelhafter Dachkuppelentlüftung insbesondere auch in den Schwimmbadumkleiden zu Stockfleckenbildung kommt. Die Dusch- und Umkleideräume aus den Jahr 1994 sollten in Gänze saniert werden.

Die Heizungs- und Lüftungsanlage (Baujahr 1964) besitzt keine funktionierende Steuerungsanlage und müsste dringend erneuert werden. Die stark korrodierten Versorgungsleitungen im Kriechkeller sind ebenfalls in Gänze zu erneuern.

20. Sonstiges:

21. Zusammenfassung:

Außenwände und alle Fensterflächen sowie der Flachdachbereich müssen saniert werden. Lüftungsanlage und Schwimmbadtechnik von 1964 müssen erneuert werden. Dusch- und Umkleieräume müssen saniert werden, ebenso die Versorgungsleitungen im gesamten Kriechkeller. Die nicht ballwurfsichere Beleuchtung ist kurzfristig auszutauschen.

Aufgrund des enormen Sanierungsbedarfs ist zu prüfen, ob ein Ersatzneubau mit geringerem Nebenraumprogramm nicht funktionaler und kostengünstiger ist.

22. Bewertungsstufe:

Die Halle wird in Kategorie 3 eingestuft.





NRW Beratungsstelle Sportstätten

Erhebung und Bewertung von Sporthallen der Stadt Porta Westfalica

Objekt Nr. 14

Einfach-Halle an der Grundschule in Nammen

1. **Datum der Begehung:** 25.2.2009
2. **Teilnehmer:** Herr Mund, Frau Kammholz, Frau Grieger, Herr Nolte, Herr Müller (Hausmeister)
3. **Dimension der Sportflächen:** Einfach-Halle 12,5 x 25 m, 5,5 m hoch
4. **Jahr der Inbetriebnahme:** 1955
5. **Eigentümer und Betreiber:** Stadt Porta
6. **Zuständig für Instandhaltungsmaßnahmen:** Stadt Porta
7. **Reinigung der Halle:** durch städtisches Personal
8. **Schlüsselgewalt für Vereine:** nein
9. **Nutzer:** Schule und Sportvereine
10. **Praktizierte Sport- und Freizeitaktivitäten:** Schulsport/Freizeit- und wettkampforientierte Sportarten
11. **Benutzungstage und Benutzungszeiten:** montags bis freitags in der Regel bis 14.00/16.00 Uhr durch Schulen und von 14.00/16.00 Uhr bis 22.00 Uhr durch Sportvereine; samstags und sonntags auf Antrag durch Sportvereine
12. **Jahresöffnungszeit/ Einschränkungen:** In den Schulferien ist die Halle geschlossen.
13. **Standortsituation/ Erreichbarkeit:** Die Halle liegt zentral im Stadtteil Nammen an der dortigen Grundschule. Sie ist sowohl fußläufig als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem PKW gut zu erreichen.
14. **Wärmeversorgung:** Die Halle hat eine eigene Heizzentrale, die mit Gas betrieben wird. Die Sporthalle selbst wird über eine Deckenstrahlungsheizung beheizt.
15. **Raumprogramm/ Raumzuordnung:** Dieses entspricht in reduzierter Form auch der heute noch geltenden DIN 18032, ist aber auf die damaligen (1952/53) Vorgaben abgestimmt. Im Prinzip erfüllt sie noch die heutigen örtlichen Anforderungen des Grundschul- und Vereinssports.
16. **Sportgeräteausstattung:** Diese ist auf den heutigen Sportbetrieb abgestimmt. Die Geräte werden einmal jährlich durch eine externe Fachfirma inspiziert und gewartet.

**17. Sporthallenboden/
Spielfeldmarkierungen:**

Es ist ein flächenelastischer Hallenboden (Schwingboden) mit PVC-Oberbelag (vor ca. 20 Jahren saniert) eingebaut. An Spielfeldmarkierungen sind vorhanden: Basketball und Volleyball.

18. Baulicher Zustand:

Die Halle ist - bezogen auf ihr Alter - noch in einem erstaunlich guten baulichen Zustand. Die Einscheibenverglasung von Halle und Nebenräumen entspricht aber nicht der geltenden Energieeinsparverordnung. Eine Außenfassadensanierung sowie die Dämmung der Hallendecke würde den Energieverbrauch weiter optimieren.

19. Technischer Zustand:

In den Dusch- und Waschräumen fehlen die notwendigen Zwangsentlüftungsanlagen, wodurch es zur Stockfleckenbildung kommen kann. Die Dusch- und Umkleieräume aus dem Jahr 1955 sollten in Gänze saniert werden.

Die Fluchttür sollte halleninnenwandbündig abschließen.

20. Sonstiges:

21. Zusammenfassung:

Die älteste Halle in Porta Westfalica ist insgesamt gesehen in einem akzeptablen Zustand. Müsste mittelfristig aber doch in mehreren Gewerken saniert werden.

22. Bewertungsstufe:

Die Halle wird in Kategorie 2-3 eingestuft.





NRW Beratungsstelle Sportstätten

Erhebung und Bewertung von Sporthallen der Stadt Porta Westfalica

Objekt Nr. 15

Einfach-Halle an der Grundschule in Kleinenbremen

1. **Datum der Begehung:** 25.2.2009
2. **Teilnehmer:** Herr Mund, Frau Kammholz, Frau Grieger, Herr Nolte, Herr Könemann (Hausmeister)
3. **Dimension der Sportflächen:** Einfach-Halle 14 x 28 m, 5,5 m hoch
4. **Jahr der Inbetriebnahme:** 1962
5. **Eigentümer und Betreiber:** Stadt Porta
6. **Zuständig für Instandhaltungsmaßnahmen:** Stadt Porta
7. **Reinigung der Halle:** durch städtisches Personal
8. **Schlüsselgewalt für Vereine:** nein
9. **Nutzer:** Schule und Sportvereine
10. **Praktizierte Sport- und Freizeitaktivitäten:** Schulsport/Freizeit- und wettkampforientierte Sportarten
11. **Benutzungstage und Benutzungszeiten:** montags bis freitags in der Regel bis 14.00/16.00 Uhr durch Schulen und von 14.00/16.00 Uhr bis 22.00 Uhr durch Sportvereine; samstags und sonntags auf Antrag durch Sportvereine
12. **Jahresöffnungszeit/ Einschränkungen:** In den Schulferien ist die Halle geschlossen.
13. **Standortsituation/ Erreichbarkeit:** Die Halle liegt zentral im Stadtteil Kleinenbremen an der dortigen Grundschule. Sie ist sowohl fußläufig als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem PKW gut zu erreichen.
14. **Wärmeversorgung:** Die Halle hat eine eigene Heizzentrale, die mit Gas betrieben wird. Die Sporthalle selbst wird mit Umluft beheizt.
15. **Raumprogramm/ Raumzuordnung:** Die Halle entspricht der zur Bauzeit geltenden DIN 18032 und erfüllt auch heute noch die Anforderungen des örtlichen Schul- und Vereinssports.
16. **Sportgeräteausrüstung:** Diese ist ebenfalls auf den heutigen Sportbetrieb abgestimmt. Die Geräte werden einmal jährlich durch eine externe Fachfirma inspiziert und gewartet.

- 17. Sporthallenboden/
Spielfeldmarkierungen:** Es ist ein flächenelastischer Hallenboden (Schwingboden) mit Parkett-Oberbelag eingebaut, der vor ca. 12 Jahren neu versiegelt wurde. An Spielfeldmarkierungen sind vorhanden: Basketball, Badminton, Volleyball, Tennis und Handball.
- 18. Baulicher Zustand:** Die Halle ist - bezogen auf ihr Alter - baulich gesehen in einem akzeptablen Zustand. Die Hallenfensterfronten mit Einscheibenverglasung entsprechen allerdings nicht der geltenden Energieeinsparverordnung und sollten unbedingt saniert werden. Durch eine Fassadensanierung der übrigen Außenwände und eine zusätzliche Deckendämmung wäre der Energieverbrauch weiter zu reduzieren.
- 19. Technischer Zustand:** In den Dusch- und Waschräumen fehlen die notwendigen Zwangsentlüftungsanlagen, was teilweise zu Stockfleckenbildung geführt hat. Die Dusch- und Umkleieräume aus dem Jahr 1962 (Rotteranlagen) sollten mittelfristig saniert werden.
Die Zugangstür unter dem Basketballbrett liegt etwas ungünstig.
- 20. Sonstiges:**
- 21. Zusammenfassung:** Die Halle in Kleinenbremen ist insgesamt in einem akzeptablen Zustand. Sie müsste mittelfristig aber doch in mehreren Gewerken umfassend saniert werden.
- 22. Bewertungsstufe:** Die Halle wird in Kategorie 2-3 eingestuft.



3.2 Sportplätze

NRW Beratungsstelle Sportstätten

Erhebung und Bewertung von Sportplätzen der Stadt Porta Westfalica

Standort Nr. S1

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Hausberge Hoher Brink 14
Datum der Erfassung:	23. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Frau Kammholz
Baujahr der Anlage(n):	1985
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	2001 Umbau der Weitsprunganlage am Kleinspielfeld in eine Beachanlage Juli 2009 Sanierung des Rasenplatzes
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	In Hausberge
Lage zu Schulen:	Realschule und Gymnasium
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	ca. 35.000 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	Wohnbebauung direkt benachbart
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Anschluss zu allen Bus-Linien über Haltepunkt Schulzentrum (100 m) oder Schalksburg bzw. Schäferhof in 800 m Entfernung
Pkw: Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: 65 x 100 m (70 x 104 m), innerhalb der Rundbahn, Rasenplatz

Kleinspielfelder

Spielfeld Nr. 1: 44 x 62 m, Tenne

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Kampfbahn Typ C

Rundbahnen:

4

Weitere Einzelanlagen:

2 Weitsprunganlage mit 2 Anlaufbahnen, 3 Kugelstoßringe, Wassergraben, am Kleinspielfeld 2 weitere Absprungbalken vor der Beachanlage

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:

Umkleiden in der benachbarten Sporthalle, Zwangsentlüftungsanlagen fehlen

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Wasser - Abwasser:

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen:

prov. Beleuchtungsanlage für das Kleinspielfeld

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine:	SV Hausberge
durch Schulen:	Realschule, Gymnasium
durch Öffentlichkeit:	

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: befriedigender bis ausreichender Pflegezustand, Kahlstellen im Torbereich, geringe Narbendichte

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: Die Wasserdurchlässigkeit ist erheblich beeinträchtigt, schlechter Pflegezustand, dringend sanierungsbedürftig

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Segmente und Laufbahn vergrünt, vermoost, mangelhafter Zustand, Weitsprunganlage gepflegter Zustand

Sonstige Anlagen:


Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:


Das Großspielfeld innerhalb der Kampfbahn befindet sich in einem befriedigenden bis ausreichenden Pflegezustand. Das Trainingsfeld weist erhebliche Mängel auf und müsste einer Totalsanierung unterzogen werden.

Einstufung

Kampfbahntyp C
 Großspielfeld: Kategorie 3
 LA-Anlagen: Kategorie 4
 Trainingsfeld: Kategorie 4
 Funktionsgebäude: 2









NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S2**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Lerbeck Unter den Höfen 29
Datum der Erfassung:	23. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Frau Kammholz
Baujahr der Anlage(n):	1950
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	am Ortsrand von Lerbeck
Lage zu Schulen:	Gesamtschule 650 m entfernt
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	20.326 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Haltestelle Lerbeck Kirche ca. 900 m
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:	65 x 102 m (69 x 104 m), innerhalb der Rundlaufbahn, Rasenplatz
Spielfeld Nr. 2:	

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Sind komplett zugewachsen und nicht mehr nutzbar.

Rundbahnen: 4

Weitere Einzelanlagen:

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen: Defekte Bänke stellen Unfallgefahr dar und sind kurzfristig abzubauen.
maroder und heruntergekommener Zustand

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme: Gas

Wasser - Abwasser: Kanalanschluss

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen: prov. Beleuchtungsanlage (4 Mast-Anlage) für das halbe Spielfeld

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine: SC BW Lerbeck

durch Schulen: Eventuell Gesamtschule

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: Maulwurfshügel und Kahlstellen im Torbereich

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Segmente und Laufbahn vergrünt, vermoost, nicht mehr nutzbar

Sonstige Anlagen:**Zuschaueranlagen:****Schlussbemerkungen:**

Das Großspielfeld innerhalb der Kampfbahn befindet sich in einem befriedigenden bis ausreichenden Pflegezustand. Durch Renovationsmaßnahmen sollte die Ebenheit verbessert und die Kahlstellen beseitigt werden.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 3

LA-Anlagen: Kategorie 4

Funktionsgebäude: Kategorie 4









NRW Beratungsstelle Sportstätten

**Erhebung und Bewertung von Sportplätzen
der Stadt Porta Westfalica**

Standort Nr. S3

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Vennebeck Hebbelstraße 19
Datum der Erfassung:	26. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Frau Kammholz
Baujahr der Anlage(n):	1972
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	in Vennebeck
Lage zu Schulen:	neben der Grundschule
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	10.504 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über Linie 416 ab Grundschule
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:	
Spielfeld Nr. 1:	Spielfeldgröße 68 x 105 m, Rasenplatz
Spielfeld Nr. 2:	

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Rundbahnen:**Weitere Einzelanlagen:**

4 100 m Bahnen, 1 Weitsprunganlage mit zwei Anlaufbahnen

Sonstige Freianlagen:**Erschließung innerhalb des Sportgeländes:****Zuschaueranlagen:****Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:**

Umkleiden der benachbarten Sporthalle

Ver- und Entsorgung**Elektrische Energie:****Wärme:****Wasser - Abwasser:****Technische Ausstattung****Ela-Anlagen:****Beleuchtungsanlagen:****Sonstiges:****Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)****durch Sportvereine:**

SuS DE Costedt

durch Schulen:

Grundschule Vennebeck

durch Öffentlichkeit:**Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)****Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1:

guter bis befriedigender Pflegezustand, Maulwurfshügel und Kahlstellen im Torbereich

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Laufbahnen vergrünt

Sonstige Anlagen:**Zuschaueranlagen:****Schlussbemerkungen:**


Das Großspielfeld befindet sich in einem guten bis befriedigenden Pflegezustand..

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 2

LA-Anlagen: Kategorie 3

Funktionsgebäude: Kategorie 1







Erhebung und Bewertung von Sportplätzen der Stadt Porta Westfalica

Standort Nr. S4

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Barkhausen Goethestraße 35
Datum der Erfassung:	23. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Frau Kammholz
Baujahr der Anlage(n):	1974
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	In Barkhausen, angrenzende Wohnbebauung
Lage zu Schulen:	Grundschule Barkhausen in der Nähe
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	32.000 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	Anwohnerbeschwerden wegen Lärm und Parkplatzmangel
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Buslinien 414 und 410 (ca. 450 m) und Kapellenweg (ca. 600 m)
Pkw: Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: 65 x 101 m (70 x 105 m), innerhalb der Rundbahn, Rasenplatz
 Spielfeld Nr. 2: 68 x 105 m, Tennenplatz

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Kampfbahn Typ C

Rundbahnen:

4 zugewachsen

Weitere Einzelanlagen:

6 100 m Laufbahnen, 1 Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

4 Stehstufen an der Längsseite des Rasenplatzes

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:

vorhanden, Zwangsentlüftungsanlagen fehlen, Feuchtigkeitsschäden in den Umkleiden

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Gas

Wasser - Abwasser:

Kanalanschluss

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen:

6-Mast-Trainingsbeleuchtungsanlage für das Tennenspielfeld, 3 Masten leuchten auch das Rasenspielfeld aus

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen

durch Sportvereine:

TuS Barkhausen, SV Hausberge und TuS Holzhausen
sowie Mühlenkreisauswahl (Training)

durch Schulen:

Grundschule Barkhausen und Neesen

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

sehr guter bis guter Pflegezustand

Spielfeld Nr. 2:

Wasserdurchlässigkeit der Tennenspielfläche ist
beeinträchtigt, schlechter Pflegezustand

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Segmente und Rundlaufbahn vergrünt, 100 m
Laufbahnen und Weitsprunganlagen in schlechtem
Pflegezustand.

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:

Das Großspielfeld innerhalb der Kampfbahn befindet
sich in einem sehr guten bis guten Pflegezustand. Das
Tennenspielfeld weist erhebliche Mängel auf und
müsste einer Totalsanierung unterzogen werden.

Einstufung

Kampfbahntyp C

Großspielfeld: Kategorie 1

Tennenspielfeld: Kategorie 3-4

LA-Anlagen: Kategorie 3

Funktionsgebäude: Kategorie 2









NRW Beratungsstelle Sportstätten

**Erhebung und Bewertung von Sportplätzen
der Stadt Porta Westfalica**

Standort Nr. S5

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Nammer Feld Poggenbeeke 30
Datum der Erfassung:	23. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Frau Kammholz
Baujahr der Anlage(n):	1973-1974
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	neuer Kunststoffbelag in 2008 aufgespritzt
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	außerhalb von Nammen
Lage zu Schulen:	
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	29.789 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über die Linien 510/511 (ca. 700 m)
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: 65 x 96 m (70 x 105 m), innerhalb der Rundbahn, Rasenplatz

Spielfeld Nr. 2:

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Kampfbahn Typ C

Rundbahnen:

4

Weitere Einzelanlagen:

6 100 m Bahnen, 3 Weitsprunganlagen, 2 Hochsprunganlagen, 1 Stabhochsprunganlage, 1 Speerwurfanlage, 2 Hammerwurfanlagen, 2 Kugelstoßanlagen, 2 Diskusanlagen

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:

Zwangsentlüftungsanlagen fehlen, Stockfleckenbildung

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Heizöl

Wasser - Abwasser:

Klärgrube

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen:

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen

durch Sportvereine:	LG Porta (Leichtathletik), TuS Porta (Fußball junioren)
durch Schulen:	Portaschule und für Bundesjugendspiele der Grundschulen Nammen und Neesen
durch Öffentlichkeit:	4 bis 5 Einzelveranstaltungen im Jahr

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:	sehr guter Pflegezustand
Spielfeld Nr. 2:	
Spielfeld Nr. 3:	

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:
Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Kunststoffbelag kürzlich erneuert worden, alte Hammerwurfanlage ist ein Gefahrenpunkt, eine Weitsprunganlage ist zugewachsen

Sonstige Anlagen:


Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:

Das Großspielfeld innerhalb der Kampfbahn befindet sich in einem sehr guten Pflegezustand. Die alte Hammerwurfanlage ist abzubauen.

Einstufung

Kampfbahntyp C
 Großspielfeld: Kategorie 1
 LA-Anlagen: Kategorie 1
 Funktionsgebäude: Kategorie 2









NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S6**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Sportplatz Holzhausen
Anschrift der Anlage: Volthoer Straße 165
Datum der Erfassung: 15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt sonnig, trocken
der Begehung:
Teilnehmer der Erfassung: Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n): 1967, Erweiterung Sportheim 1994
Erfolgte Modernisierungen,
Sanierungen:
Planer der Anlage(n):
Ansprechpersonen:

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten: in Holzhausen
Lage zu Schulen: Hauptschule ca. 350 m entfernt
Erreichbarkeit, Entfernungen:
Grundstücksgröße, 33.700 qm
Erweiterbarkeit:
Besondere Merkmale des
Grundstücks:
Umwelt- und unproblematisch
Anliegeraspekte:
Verkehrsanbindung:
ÖPNV: Eingeschränkte Busanbindung über die Linien
416/418 (ca. 200 m)
Pkw:
Stellflächen (Lage und Größe): vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen**Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1: 68 x 100 m (70 x 105 m), innerhalb der Rundbahn,
Rasenplatz
Spielfeld Nr. 2: 55 x 91 m, Rasenplatz

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Kampfbahn Typ C

Rundbahnen:

4

Weitere Einzelanlagen:**Sonstige Freianlagen:****Erschließung innerhalb des Sportgeländes:****Zuschaueranlagen:****Sportplatzgebäude,
Funktionsgebäude:**

vorhanden, 2 Dusch-/Waschraum für vier Umkleiden, keine Inntoiletten, Fassade beschädigt, Doppelgarage für Pflegegeräte, Stockflecken in Umkleideräumen

Ver- und Entsorgung**Elektrische Energie:****Wärme:**

Gas

Wasser - Abwasser:

Kanalanschluß

Technische Ausstattung**Ela-Anlagen:****Beleuchtungsanlagen:**

prov. Beleuchtungsanlage für Trainingsplatz

Sonstiges:**Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)****durch Sportvereine:**

TuS Holzhausen

durch Schulen:**durch Öffentlichkeit:****Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)****Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

guter Pflegezustand, Kahlstellen im Torbereich
erhebliche Unebenheiten, hindernisfreie Räume nicht
eingehalten, schlechter Pflegezustand

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Segmente und Laufbahn vergrünt, vermoost,
mangelhafter Zustand

Sonstige Anlagen:**Zuschaueranlagen:****Schlussbemerkungen:**

Das Großspielfeld innerhalb der Kampfbahn befindet sich in einem guten Pflegezustand. Das Trainingsfeld weist erhebliche Mängel auf und müsste einer Totalsanierung unterzogen werden.


Einstufung

Kampfbahntyp C

Großspielfeld: Kategorie 1 - 2

LA-Anlagen: Kategorie 4

Trainingsfeld: Kategorie 4





NRW Beratungsstelle Sportstätten

**Erhebung und Bewertung von Sportplätzen
der Stadt Porta Westfalica**

Standort Nr. S 7

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Holtrup Schlossberg 11
Datum der Erfassung:	15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n):	1972-1974, Anbau Sportheim 1989-1991
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	1998-1999 Bau des Trainingsplatzes und Umwandlung Tennenplatz in Rasenplatz
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	Am Ortsrand
Lage zu Schulen:	
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	17.000 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über Linie 416 (ca. 700 m)
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:	63 x 100 m (67 x 105 m), Rasenplatz
Spielfeld Nr. 2:	40x 60 m, Rasenplatz

Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Rundbahnen:

Weitere Einzelanlagen:

Sonstige Freianlagen:

**Erschließung innerhalb des
Sportgeländes:**

Zuschaueranlagen:

**Sportplatzgebäude,
Funktionsgebäude:** Raumprogramm erfüllt

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme: Heizöl

Wasser - Abwasser: Kanalanschluss

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen: Vier-Mast-Trainingsbeleuchtung vorhanden

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine: FC Blau-Weiß Holtrup

durch Schulen:

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: sehr guter bis guter Pflegezustand, Kahlstellen im Torraum

Spielfeld Nr. 2: sehr guter bis guter Pflegezustand

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:


Schlussbemerkungen:

Beide Spielfelder befinden sich in einem sehr guten bis guten Pflegezustand.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 1

Trainingsfeld: Kategorie 1





NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S 8**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Sportplatz Lohfeld
Anschrift der Anlage: Am Böhnenbusch 1
Datum der Erfassung: 15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt
der Begehung: sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung: Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n): 1970
Erfolgte Modernisierungen,
Sanierungen:
Planer der Anlage(n):
Ansprechpersonen:

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten: Ortsrandlage
Lage zu Schulen:
Erreichbarkeit, Entfernungen:
Grundstücksgröße, 11.250 qm
Erweiterbarkeit:
Besondere Merkmale des
Grundstücks:
Umwelt- und unproblematisch
Anliegeraspekte:
Verkehrsanbindung:
ÖPNV: Eingeschränkte Busanbindung über die Linie 610
Pkw:
Stellflächen (Lage und Größe): vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:
Spielfeld Nr. 1: kein Normenmaß, ca. 60 x 100 m, Rasenplatz
Anmerkungen:

Leichtathletikanlagen

Rundbahnen:

Weitere Einzelanlagen: 100-m-Laufbahn, Tenne, Weitsprunganlage

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude: 2 Umkleiden, 2 Duschräume (im Feuerwehrhaus)

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme: Heizöl

Wasser - Abwasser:

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen:

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine: keine Vereinsnutzung, nur Hobbykicker und Feuerwehr

durch Schulen:

durch Öffentlichkeit: Bolzplatz

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: Unebenheiten, Maulwürfe, große Vertiefungen, Kahlstellen im Torraum

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

schlechter Pflegezustand, teilweise zugewachsen

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:


Schlussbemerkungen:

Das Großspielfeld weist erhebliche Mängel auf, der Pflegezustand ist ausreichend. Die Leichtathletikanlage ist abgängig.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 3

LA-Anlage: Kategorie 4





NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S 9**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Eisbergen Waterbusch 40
Datum der Erfassung:	15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n):	1968
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	Juni 2009 Verlegung einer Drainage auf dem Trainingsplatz
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	Ortsrandlage
Lage zu Schulen:	ca. 1,4 km zur Grundschule Eisbergen
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	31.000 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über Linie 610 (ca. 500 m)
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:	65 x 101 m (71 x 110 m), Rasenplatz
Spielfeld Nr. 2:	ca. 50 x 83 m, Rasenplatz mit Vier-Mast- Trainingsbeleuchtung

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:	ca. 30 x 69 m Rasenplatz, mit Vier-Mast- Trainingsbeleuchtung
------------------	--

Anmerkungen:

**Weitere Spielfelder (Tennis,
Beachsport):**

Leichtathletikanlagen**Rundbahnen:**

Weitere Einzelanlagen: 1 Kurzstreckenlaufbahn, Tenne
1 Weitsprunganlage

Sonstige Freianlagen:

**Erschließung innerhalb des
Sportgeländes:**

Zuschaueranlagen:

**Sportplatzgebäude,
Funktionsgebäude:** Raumprogramm erfüllt

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Wasser - Abwasser:

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen: Trainingsplatz Vier-Mast-Anlage

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine: FSC Eisbergen (Fußball), TuS Eisbergen
(Leichtathletik Junioren)

durch Schulen: kaum

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)**Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1: sehr guter Pflegezustand, Kahlstellen im Torraum
Spielfeld Nr. 2: Rasen in großen Teilen kahl und abgespült,
Unebenheiten, Wasserdurchlässigkeit ungenügend

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: befriedigender Pflegezustand
Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

guter bis befriedigender Pflegezustand

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:

Das Großspielfeld befindet sich in einem sehr guten Pflegezustand.

Das Trainingsfeld muss grundsaniert werden.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 1

Trainingsfeld: Kategorie 3

LA-Anlagen: Kategorie 2-3







NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S 10**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Kleinenbremen Zum Sportplatz 39
Datum der Erfassung:	15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n):	1975
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	weit außerhalb der Ortschaft
Lage zu Schulen:	1,2 km bis zur Grundschule Kleinenbremen
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	rd. 29.000 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über die Linien 510/511 (ca. 900 m)
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:	
Spielfeld Nr. 1:	64 x 100 m (68 x 104 m) innerhalb der Rundbahn, Rasenplatz
Kleinspielfelder:	
Spielfeld Nr. 1:	ca. 42 x 61 m, Tenne
Anmerkungen:	
Weitere Spielfelder (Tennis, Beachsport):	

Leichtathletikanlagen

Kampfbahn Typ C

Rundbahnen:

Weitere Einzelanlagen:

1 Weitsprunganlage mit 2 Anlaufbahnen, 1 Kugelstoßring

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

kleine Zuschauertribüne

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude:

Raumprogramm erfüllt

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Heizöl

Wasser - Abwasser:

Kanalanschluss

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen:

Sechs-Mast-Trainingsbeleuchtung am Kleinspielfeld

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)

durch Sportvereine:

TuS Kleinenbremen

durch Schulen:

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

sehr guter Pflegezustand, Vertiefung 11-m-Punkt, kleine Kahlstellen im Torraum

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Oberfläche hart und uneben, zu viel Feinanteile, keine Wasserdurchlässigkeit, Unfall- und Verletzungsgefahr, Grundsanieung erforderlich

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

zum Teil vermooste Segmente, Laufbahn guter Pflegezustand

Sonstige Anlagen:**Zuschaueranlagen:****Schlussbemerkungen:**

Das Großspielfeld befindet sich in einem sehr guten Pflegezustand.

Das Kleinspielfeld muss grundsaniert werden.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 1

Kleinspielfeld: Kategorie 3 – 4

LA-Anlagen: Kategorie 2-3







NRW Beratungsstelle Sportstätten
Erhebung und Bewertung von Sportplätzen **Standort Nr. S 11**
der Stadt Porta Westfalica

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Nammer Wald Sülthop
Datum der Erfassung:	15. April 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	sonnig, trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn
Baujahr der Anlage(n):	1950 Rasenplatz, 1989 Sportheim und Tennisanlage, 2003 Tennenkleinspielfeld
Erfolgte Modernisierungen, Sanierungen:	
Planer der Anlage(n):	
Ansprechpersonen:	

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	außerhalb der Ortschaft
Lage zu Schulen:	
Erreichbarkeit, Entfernungen:	
Grundstücksgröße, Erweiterbarkeit:	14.910 qm
Besondere Merkmale des Grundstücks:	
Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
Verkehrsanbindung:	
ÖPNV:	eingeschränkte Busanbindung über die Linie 510/511 (ca. 600 m)
Pkw:	
Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:	
Spielfeld Nr. 1:	62 x 87 m, Rasenplatz
Kleinspielfelder:	
Spielfeld Nr. 1:	ca. 48 x 20 m, Tenne
Anmerkungen:	
Weitere Spielfelder (Tennis, Beachsport):	

Leichtathletikanlagen

Rundbahnen:

Weitere Einzelanlagen:

Sonstige Freianlagen:

Erschließung innerhalb des Sportgeländes:

Zuschaueranlagen:

Sportplatzgebäude, Funktionsgebäude: Raumprogramm erfüllt

Ver- und Entsorgung

Elektrische Energie:

Wärme:

Wasser - Abwasser:

Technische Ausstattung

Ela-Anlagen:

Beleuchtungsanlagen: Sechs-Mast-Trainingsbeleuchtung vorhanden

Sonstiges:

Nutzung der Sportanlagen

durch Sportvereine: TuS Porta Westfalica

durch Schulen:

durch Öffentlichkeit:

Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: guter Pflegezustand, Kahlstellen im Torraum, Narbendichte zum Teil mangelhaft, Unebenheiten

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: Unebenheiten, Grobkorn an der Oberfläche, zu viel Feinanteile in der Deckschicht

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:


Das Großspielfeld befindet sich in einem guten Pflegezustand.

Das Kleinspielfeld weist Pflegemängel auf.

Einstufung

Großspielfeld: Kategorie 2

Kleinspielfeld: Kategorie 2-3







NRW Beratungsstelle Sportstätten

**Erhebung und Bewertung von Sportplätzen
der Stadt Porta Westfalica**

Standort Nr. S 12

Allgemeine Angaben

**Name/ Standort/
Anschrift der Anlage:** Bolzplatz Veltheim
Sprengelweg 150 a

Datum der Erfassung: 15. April 2009

**Witterung zum Zeitpunkt
der Begehung:** sonnig, trocken

Teilnehmer der Erfassung: Frau Grieger, Herr Mund, Herr Trojahn

Baujahr der Anlage(n): 1960

**Erfolgte Modernisierungen,
Sanierungen:**

Planer der Anlage(n):

Ansprechpersonen:

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten: In Veltheim

Lage zu Schulen: Ca. 1 km bis zur Grundschule Veltheim

Erreichbarkeit, Entfernungen:

**Grundstücksgröße,
Erweiterbarkeit:** 9.741 qm

**Besondere Merkmale des
Grundstücks:**

**Umwelt- und
Anliegeraspekte:** unproblematisch

Verkehrsanbindung:

ÖPNV: Eingeschränkte Busanbindung über die Linie 417
(gegenüber)

**Pkw:
Stellflächen (Lage und Größe):**

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:
Spielfeld Nr. 1:

Kleinspielfelder:
Spielfeld Nr. 1: ca. 20 x 40 m, Rasenplatz

Anmerkungen:

**Weitere Spielfelder (Tennis,
Beachsport):** 1 Tennisplatzanlage (4 Plätze)
1 Beachsportfeld (ca. 28 x 14 m)

Leichtathletikanlagen

nicht vorhanden

Rundbahnen:**Weitere Einzelanlagen:****Sonstige Freianlagen:****Erschließung innerhalb des
Sportgeländes:****Zuschaueranlagen:****Sportplatzgebäude,
Funktionsgebäude:****Ver- und Entsorgung****Elektrische Energie:****Wärme:****Wasser - Abwasser:****Technische Ausstattung****Ela-Anlagen:****Beleuchtungsanlagen:****Sonstiges:****Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)****durch Sportvereine:****durch Schulen:****durch Öffentlichkeit:****Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)****Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:**Sonstige Anlagen:****Zuschaueranlagen:****Schlussbemerkungen:**

keine Bewertung

Einstufung





NRW Beratungsstelle Sportstätten

**Erhebung und Bewertung von Sportplätzen
der Stadt Porta Westfalica**

Standort Nr. S 13

Allgemeine Angaben

Name/ Standort/ Anschrift der Anlage:	Sportplatz Möllbergen Rodderstraße/Pestalozzistraße
Datum der Erfassung:	23. Februar 2009
Witterung zum Zeitpunkt der Begehung:	trocken
Teilnehmer der Erfassung:	Frau Grieger, Frau Kammholz, Herr Mund
Baujahr der Anlage(n):	1950, 1951 Umkleidehalle an der Sporthalle, 1951 Bau des Sportheims, 1988 Erweiterung und Renovierung des Sportheims, 2004/2005 Ausbau des Sportheimes (Vereinseigentum)

**Erfolgte Modernisierungen,
Sanierungen:**

Planer der Anlage(n):

Ansprechpersonen:

Grundstück und Lage im Einzugsbereich

Lage zu Wohngebieten:	in Möllbergen
Lage zu Schulen:	neben der Grundschule

Erreichbarkeit, Entfernungen:

**Grundstücksgröße,
Erweiterbarkeit:**

**Besondere Merkmale des
Grundstücks:**

Umwelt- und Anliegeraspekte:	unproblematisch
---	-----------------

Verkehrsanbindung:

ÖPNV:	Eingeschränkte Busanbindung über die Linie 417 (gegenüber)
--------------	---

Pkw: Stellflächen (Lage und Größe):	vorhanden
--	-----------

Vorhandene Sportanlagen; Abmessungen und Bauweisen

Großspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1: ca. 50 x 55 m und 30 x 37 m, Rasenplatz

Anmerkungen:**Weitere Spielfelder (Tennis,
Beachsport):**

1 Beachsportfeld (ca. 19 x 35 m)

Leichtathletikanlagen**Rundbahnen:**

zugewachsen

Weitere Einzelanlagen:100 m Laufbahn, Weitsprunganlage (Tennenbelag),
Kugelstoßring**Sonstige Freianlagen:****Erschließung innerhalb des
Sportgeländes:****Zuschaueranlagen:****Sportplatzgebäude,
Funktionsgebäude:**

Umkleiden in der benachbarten Sporthalle

Ver- und Entsorgung**Elektrische Energie:****Wärme:****Wasser - Abwasser:****Technische Ausstattung****Ela-Anlagen:**

2-Mast-Trainingsbeleuchtung

Beleuchtungsanlagen:**Sonstiges:****Nutzung der Sportanlagen (s. Anlagen)****durch Sportvereine:****durch Schulen:****durch Öffentlichkeit:****Beurteilung des baulichen Zustandes der Sportanlage(n)****Großspielfelder:**

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Spielfeld Nr. 3:

Kleinspielfelder:

Spielfeld Nr. 1:

Spielfeld Nr. 2:

Leichtathletikanlagen:

Sonstige Anlagen:

Zuschaueranlagen:

Schlussbemerkungen:

keine Bewertung

Einstufung

